

# Obecný hasičský zbor Turany

---

## Stav hasičskej techniky k 31.12.2010

### Hasičské vozidlá

#### CAS 32 T 148

Prvovýjazdové vozidlo, v roku 2002 vykonali členovia jednotky kompletné vyvarenie karosérie a lakovanie, v súčasnosti znovu známky korózie, vozidlo je značne vyťažené a vyžaduje si kompletnú generálnu opravu, najmä podvozkovej a nadstavbovej časti, motor v poriadku, vodné čerpadlo v poriadku, v roku 2011 je nutné na vozidle vykonať opravu hlavného kardanu z motora do prevodovky, výmenu brzdových vzduchových hadíc a opravu brzd, nakoľko pri vykonávaní poslednej stanice technickej kontroly zistené, že nebrzdí ľavá predná strana, a celá pravá zadná strana. Pneumatiky nové, v roku 2010 získané členmi OHZ sponzorsky, stav 90%

Na plánovanú generálnu opravu navrhujem osloviť poisťovňu Kooperatíva zo žiadosťou o príspevok finančnou sumou na jej opravu nakoľko všetky vozidlá sú v tejto poisťovni poistené a toto vozidlo svojimi zásahmi uchránilo nemalé materiálne hodnoty.

#### CAS K 25 L 101

Prvovýjazdové vozidlo, v roku 2008 vykonaná kompletná generálna oprava podvozku a nadstavby, motor v poriadku, brzdy v poriadku, na vozidle počas poslednej stanice kontroly zistená veľká vôľa v riadení – vybité predné guľové čapy, na vozidle je nutné vykonať opravu elektroinštalácie nadstavby (vykonajú členovia jednotky svojpomocne) a nutne laminovanie nádrže na vodu nakoľko táto bola počas opravy len vyvarená pre nedostatok finančných prostriedkov, odhadované náklady sú na laminovanie nádrže 1200.- eur. Pneumatiky dobré, stav 90% avšak všade sú protektory aj na prednej riadiacej náprave, tieto je nutné vymeniť za nové, odhadovaná cena je 500.- eur

#### DVS 12 A 30

Stav vozidla adekvátny jeho veku, karoséria v poriadku, motor v poriadku, len tečie na jednom mieste, počas poslednej stanice technickej kontroly zistené závady na zadných svetlách, spiatocke, a ručnej brzde, tieto odstránené vrátane opravy brzd a výmeny odtrhnutého zadného obloženia, na vozidle je porucha v zadnom diferenciály, pri náhone vôľa a veľký šramot, je nutné tento diferenciál demontovať a opraviť. Pneumatiky ojazdené, stav 30% je nutná ich výmena za nové, plánujeme v roku 2011

### **Tatra 815 Ťahač**

Vozidlo v dobrom stave, motor a prevodovka v poriadku, podvozok takisto, v roku 2010 vymenené pneumatiky na prednej náprave, nakoľko tam bol iný vzor, za pneumatiky, ktoré sme zohnali sponzorsky, avšak tieto počas jazdy trasú, nie sú dobré, ostatné značne zodraté a vzor na nich je cestný, je nutné zakúpiť a vymeniť všetkých 6 pneumatík za vzor do terénu, na vozidle bola vykonaná oprava zhnitej korby, na vozidle však nefunguje spínanie navijáka a prepínanie rýchlostí korytnačka - zajac a malá veľká, takisto nejde posilovač riadenia, kde predpokladáme že je porucha v elektronike,

### **Mercedes Benz G**

V súčasnosti prebieha generálna oprava a spojzdenie vozidla, odhadované náklady na opravu sú 2.500.- eur

### **LADA VAZ 2105**

Vozidlo dočasne ohlásené z evidencie, je funkčné a pojazdné avšak pre nás nepotrebné, navrhujem ho dať k dispozícii obce alebo darovať do obce Krpeľany, ktorá prejavila oň záujem

### **PRAGA V3S valník**

Vozidlo dočasne odhlásené z evidencie, je funkčné, navrhujem v roku 2010 vykonať opravu zhnitej korby v náklade 300.- eur, ktorú vykonajú členovia svojpomocne, vykonať bežnú údržbu motora, vymeniť prevádzkové kvapaliny a vykonať opravu brzd nakoľko vozidlo slabo brzdí a vozidlo využívať na pomocné práce a zásahy v neprístupnom teréne, vozidlo riadne označiť a všetky jazdy náležite sledovať tak ako u ostatných vozidiel

### **CAS 25 Š 706 RTHP**

Vozidlo dočasne odhlásené z evidencie, v súčasnosti nepojazdné, značne zdevastované vandalmi, pre OHZ nepoužiteľné a jeho prípadne spojzdenie a oprava si vyžaduje značné finančné prostriedky

### **Traktor Zetor**

Určený výhradne na zimnú údržbu, po čiastočnej generálnej oprave, brzdy v poriadku, motor v poriadku, zvýšená spotreba motorového oleja, v traktore je problém z kúrením kde súčasné kúrenie kabínu nevykúri, a takisto je nutné vykonať opravu prednej nápravy, nakoľko po ubehnutí 20 motohodín z nej vytečie všetok olej a je nutné ho pravidelne dolievať, na vozidle bude nutné vymeniť zadné pneumatiky, ktoré sú zodraté a v zimnom období na snehu majú slabý záber a často sa musí zapínať predný náhon.

## Čerpadlá a agregáty

### Prenosná striekačka PS 12 č. 1

V 100% stave v roku 2010 sme vykonali opravu a výmenu hriadeľa čerpadla, nakoľko bola vôľa, plne funkčná

### Prenosná striekačka PS 12 č. 2

V 100% stave, v roku 2009 vykonaná kompletná generálna oprava svojpomocne členmi OHZ, plne funkčná

<b>Plávajúce čerpadlo</b>	V 100% stave, plne funkčné
<b>Kalové čerpadlo &amp;HERON</b>	V 100% stave, plne funkčné
<b>Elektrocentrála HERON</b>	V 100% stave, plne funkčná
<b>Osvetľovací agregát BLA 4</b>	plne funkčný je potrebné opraviť 1 reflektor a zakúpiť káble
<b>Odsávač dymu POD 90</b>	v 100% stave, plne funkčný
<b>Osvetľovací agregát BLA 3</b>	v hasičskom múzeu
<b>Prívesný primiešavač</b>	v hasičskom múzeu
<b>Hadicový príves</b>	len prívesný vozík bez výbavy

Na všetkých vozidlách, čerpadlách a agregátoch sú pravidelne kontrolované a vymieňané v predpísaných intervaloch všetky prevádzkové kvapaliny, - oleje v motoroch, prevodovkách, diferenciáloch, nápravách, o tomto je vedený záznam v prevádzkovom zošite , takisto je kontrolované a vykonávané zazimovanie techniky a kontrola stavu nemrznúcich zmesí. Všetko vykonávajú členovia jednotky svojpomocne.

**Neúnosný problém je v garážovaní hasičskej techniky, ktorá podotýkam je v majetku obce, ďalej uvádzam prehľad o garážovaní a uskladnení techniky:**

V garáži hasičskej zbrojnice na ul. Budovateľskej je:

**CAS 32 Tatra 148**

V garážach p. Molčana, kde neplatíme nájom a hrozí vystťahovanie

**CAS K 25 LIAZ 101, osvetľovací prívies BLA 4**

**Tatra 815 Ťahač , motorový čln, príviesná prenosná striekačka PPS 12**

V garážach v kompletizačnej dielni spol. Nová Drevina s.r.o., kde sa tiež neplatí nájom a hrozí vystťahovanie:

**Lada VAZ 2105, PRAGA V 3 S valník,**

**Osvetľovací agregát BLA 4,**

V garáži starej hasičskej zbrojnice na ul. Osloboditeľov :

**DVS 12 AVIA 30, 2 x poľná kuchyňa, prívies odsávač dymu**

**Pred hasičskou zbrojnicou na ul. Budovateľskej je garážovaný traktor Zetor, pri poklese teploty pod 0 stupňov motor nenašartuje ani pri dobitých akumulátoroch traktor musíme pred použitím rozťahovať, nehovoriac o tom, že odhriňať sneh a hodinu a pol zoškrabávať stále námrazu v kabíne značne sťažuje vedenie traktora, nehovoriac o zime v kabíne.**

Do garáže na ul. Osloboditeľov sa nevojde ani CAS 32 T 148, ani Tatra 815 Ťahač a ani CAS K 25 L 101, nehovoriac o tom, že je to ďaleko od hasičskej zbrojnice na ul. Budovateľskej a tým sa značne predlžuje doba výjazdu

V Turanoch, 12.01.2011

Maťko Roman

Veliteľ OHZ Turany